

De derde fase bestaat uit de demontage van alle overgebleven delen van de machine en de scheiding van de stukken per materiaal (staal/ijzer, aluminium, plastic, elektrische motoren).

### 10. VERWERKING EN SLOOP

In geval de machine wordt afgedankt, moeten de waarschuwingen voor de afvalinzameling gerespecteerd worden nadat de handelingen werden uitgevoerd die worden aangeduid in de vorige paragraaf. In Italië moet de machine overhandigd worden aan een instelling die bevoegd is voor de inzameling met inachtneming van de WEEE bepalingen. Vooral de niet-ijzerhoudende delen moeten overhandigd worden aan de bevoegde instelling voor de inzameling, terwijl de ijzerhoudende delen kunnen doorverkocht worden voor hergebruik. In geval van de buitendienststelling van de machine moet de constructeur hierover alleszins ingelicht worden.

### 11. VERVANGINGSONDERDELEN

Gebruik ENKEL vervangingsonderdelen die worden geleverd door de constructeur of door erkende verkopers.

| Réf. | Code  | Description                           | Q.té |
|------|-------|---------------------------------------|------|
| 1    | 50105 | Machinebehuizing                      | 1    |
| 2    | 50106 | Beltels                               | 12   |
| 3    | 50107 | Blokkeppen                            | 6    |
| 4    | 50108 | Getande rol                           | 1    |
| 5    | 50109 | Buis smering                          | 1    |
| 6    | 50110 | Monoblok bedekking                    | 1    |
| 7    | 50111 | Afvoertrechter                        | 2    |
| 8    | 50112 | Poot achteraan                        | 1    |
| 9    | 50113 | Poot vooraan                          | 1    |
| 10   | 50114 | Verwiderbare poot re-il               | 2+2  |
| 11   | 50115 | Motor HP 1,5 monofase / as            | 1    |
| 12   | 50116 | Condensator                           | 1    |
| 13   | 50117 | Houder schakelaar van ABS             | 1    |
| 14   | 50118 | Magnetothermische schakelaar / bobine | 1    |
| 15   | 50119 | Stekker 2P+T 16A, 220V, wand          | 1    |
| 16   | 50120 | Ingusschroef                          | 4    |
| 17   | 50121 | Platte rondel                         | 8    |
| 18   | 50122 | Zeskantbout                           | 1    |
| 19   | 50123 | Rondel 'erover'                       | 9    |
| 20   | 50124 | Platte rondel                         | 1    |
| 21   | 50125 | Lazer 6205                            | 1    |
| 22   | 50126 | Afstandhouder D.42 d.5                | 1    |
| 23   | 50127 | Zeskantbout                           | 8    |
| 24   | 50128 | Oliedop                               | 2    |
| 25   | 50129 | Zeskantmoer                           | 12   |
| 26   | 50130 | Zeskantbout                           | 4    |
| 27   | 50131 | Zeskantbout                           | 4    |
| 28   | 50132 | Zeskantbout                           | 4    |
| 29   | 50133 | Zeskantmoer                           | 4    |
| 30   | 50134 | Schroef                               | 4    |
| 31   | 50135 | Zeskantmoer                           | 4    |
| 32   | 50136 | Klemband condensator                  | 1    |
| 33   | 50137 | Aardansluiting schakelaar machine     | 1    |
| 34   | 50138 | Werkvlak                              | 1    |

